琵琶湖感覚調査　２３年度（23年4月～24年3月）

瀬田唐橋	調査月日	2011/4/23	5/8	6/19	7/24	8/7	9/18	10/10	11/13	12/18	2012/1/14	2/11	3/10
	調査時間	8:20	8:15	8:20	8:15	8:20	8:10	8:15	8:15	8:15	8:20	8:20	8:15
	天候	小雨	晴れ	くもり	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 ℃	14.0	23.0	21.8	26.0	29.0	28.0	18.5	15.0	4.3	3.1	2.0	7.5
	水温 ℃	15.0	19.2	22.4	25.0	28.9	28.0	20.6	17.1	7.6	6.5	5.4	9.6
	風向	―	南	－	北	南	北東	南	北東	－	南	－	南
	風力　＊	0	3	0	1	1	3	2	3	0	1	0	1
	波　＊	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2
	水位 cm	11	19	−20	−7	−21	−12	−27	−19	−16	−8	−11	6
	におい	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	色	灰黒緑	黒緑	灰褐		黒緑	黄灰黒	濃緑	濃緑	灰緑	灰黒	黒緑	茶黒
	水草有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	藻類有無	やや多	やや多	やや多	やや多	少	少	やや多	多	やや多	やや多	多	やや多
	浮遊物有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	透視度　cm	>100	>100	90	>100	>100	>100	>100	>100	63	>100	>90	>90
	水鳥	―	―	―	―	―	―	―	―	ユリカモメ、カルガモ	ユリカモメ他	カルガモ、ユリカモメ	-
	COD　ppm（パック）			2	6	3	3	2	2	2	1	3	4
	周辺の状況	少し濁っていましたが透視度は100cm以上ありました。急激に水位が上昇したため、護岸の壁面下部には長く伸びた緑の藻が多く付着し、上部には茶色の藻が付着していました。	急激に水位が上昇したのか水面下部の緑の付着藻と上部のきれいな石がくっきりと分かれて見えました。透視度は100cm以上あり水はきれいでした。南風が多少強く波立っていました。多くのボートの練習風景が見られました。	ひどくはないが灰黒色に濁っていて透視度は90cmでした。湖岸の付着藻や水草も土をかぶったようになっていました。パックテストでのCODは2ppmでした。	パックテストでのCODは6ppmでした。	若干かすんだような状態でしたが透視度は100cm以上で、透明感があり、生えている水草や小魚が泳いでいるのが見えました。パックテストのCODは3ppmでした。	少し濁った感じでしたが透視度は100cm以上ありました。風が少しあってさざ波が立っていました。パックテストのCODは3ppmでした。	水は透明感があり、透視度は100cm以上ありました。緑の藻が長く生え少し汚れて感じがしました。護岸の水面下の上方には濃緑の藻が生えていました。パックテストのCODは2ppmでした。	少し濁っていましたが透視度は100cm以上ありました。護岸の石垣に緑の藻が多く生えていました。練習のボートが多く見られました。パックテストのCODは2ppmでした。唐橋の車の音が聞こえました。	灰緑色に濁り、透視度は63cmでした。泡や切れた水草が浮いていました。護岸の石垣に茶や緑色の付着藻がやや多く付いていました。ボートの練習風景がみられました。パックテストによるCODは2ppmでした。唐橋を通行する車の音がうるさく感じられました。	水は、少し濁った感じでしたが透視度は100cm以上ありました。護岸の石垣に茶色の藻が多く生えていました。練習のボートが見られました。パックテストのCODは1ppmでした。唐橋の車の音が聞こえました。	水は、少し濁っていましたが透視度は90cm以上ありました。護岸の石垣に茶色の藻が多く生え、汚れた感じがしました。寒い中、多くのボートの練習風景が見られました。パックテストのCODは3ppmでした。	2月と同様に、水は少し濁っていましたが透視度は90cm以上ありました。護岸の石垣に茶色の藻が多く生え、汚れた感じがしました。水位が上がり、洗堰で放水しているらしく流れによる波だちが見られました。ボートの練習風景が見られました。パックテストのCODは4ppmでした。
	感覚調査	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値
	水の澄り	8	9	5	7	10	8	10	7	3	8	8	10
	湖辺の水の色	8	8	5	8	10	8	10	8	8	8	8	10
	湖岸の状況（藻類等）	5	9	7	8	8	8	7	8	5	7	7	10
	湖辺の水草	10	10	10	10	10	10	10	10	8	10	10	10
	湖辺のごみ等	10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	水の感触	7	8	5	10	10	8	8	8	3	7	7	10
	臭気	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	周辺の景観	7	8	7	8	7	8	8	7	7	7	7	5
	音	5	5	3	5	3	5	5	3	2	3	3	3
	魚介類(そこにいた場合)	8	6	5	7	10	10	8	7	3	7	7	10
	合計	78	83	65	83	88	83	87	78	60	77	77	88
	評価	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ

琵琶湖文化館	調査時間	8:40	8:35	8:40	8:36	8:45	8:30	8:45	8:30	8:45	8:45	8:40	8:40
	天候	小雨	晴れ	くもり	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 ℃	14.0	21.8	21.0	26.0	31.5	26.5	19.5	15.0	1.0	4.0	2.0	8.5
	水温 ℃	14.6	18.6	22.6	25.0	29.2	27.5	21.0	17.4	7.8	6.0	4.5	10.0
	風向	―	―	－	東	西	北東	東	東	西	南西	西	南
	風力　＊	0	0	0	2	2	3	0	0	1	1	2	1
	波　＊	3	3	1	2	3	2	2	3	1	1	1	2
	におい	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	色	黒黄緑	黒緑	灰黒		茶黒緑	黒緑	濃緑	黒緑	黒緑	灰青緑	灰黒	黒褐
	水草有無	無	無	多	多	有（マツモ）	有	無	やや多	無	無	無	無
	藻類有無	少	やや多	やや多	多	やや多	やや多	やや多	やや多	やや多	やや多	多	少
	浮遊物有無	無	アワ	無	無	無	水草	無	無	無	無	無	無
	透視度　cm	>100	>100	>90	62	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>90	>90
	水鳥	カモ類	カモ類数羽	-	カモ類		-	-	-	ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ、ﾎｼﾊｼﾞﾛ等	ユリカモメ等	ホシハジロ、オオバン等	オオバン等
	COD　ppm（パック）			2	8	4	2	2	4	2	2	2	2
	周辺の状況	若干濁った感じでしたが透明感があって透視度は100cm以上ありました。釣り人や船が多数見られました。まだ文化館側にカモ類が見られました。	水は日が当たってきれいに見えましたが若干濁っていました。透視度は100cm以上ありました。石には緑の藻が付着し水が緑がかって見えました。	やや多濁った感じでしが透視度は90cm以上ありました。水草が岸に打上げられ、沖合い500mくらいまで水草が頭を水面に出していました。湖内の石に付着藻が多く付いていました。パックテストでのCODは2ppmでした。	台風の影響で漂着した水草が多くありました。パックテストでのCODは8ppm以上でした。	水は若干濁っていましたが、透視度は100cm以上ありました。緑色の藻が水面下の石にやや多く生え、汚れた感じがしました。花火の前日でしたので湖岸にはフェンスが張られ、景観が幾消しでした。パックテストのCODは4ppmでした。小型のユスリカが飛翔していました。	透視度は100cm以上あり水はきれいでしたが、少し風があって、波があり、水草が少し打ち寄せられていました。パックテストのCODは2ppmでした。琵琶湖大橋の右半分が消える蜃気楼が見られました。小型ユスリカが多く見られました。	水は透明感があり、透視度は100cm以上ありました。湖底は緑の藻で覆われ、長い藻と短い藻が入り混じって生えていました。パックテストのCODは2ppmでした。小形ユスリカが見られました。	水は透明感があり、透視度は100cm以上ありました。岸に水草が打ち寄せられていました。湖底には緑の藻が多く生えていました。釣り船が多く見られました。パックテストのCODは4ppmでした。	湖底に緑の藻が多く生えて、水は緑色に見えましたが、透明感があり透視度は100cm以上ありました。パックテストのCODは2ppmでした。蜃気楼が見えました。	水は、透明感があってきれいでした。湖底の石には白っぽい筆先のような藻が多く付着していました。パックテストのCODは2ppmでした。	水は、透明感があってきれいでした。湖底の石には黒褐色の藻や、少し白っぽい筆先のような藻が多く付着していました。琵琶湖大橋の守山側が消える蜃気楼が見られました。オオバンが多くみられました。パックテストのCODは2ppmでした。	水は、透明感があってきれいでした。護岸の石に水草（ｺｶﾅﾀﾞﾓ）が少し打ちあがっていました。今回も琵琶湖大橋の守山側が消える蜃気楼が見られました。沖にオオバン等が多くみられました。パックテストのCODは2ppmでした。
	感覚調査・調査者	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値
	水の澄り	8	8	7	7	8	10	10	8	10	10	10	9
	湖辺の水の色	8	8	3	5	8	10	10	10	10	8	8	8
	湖岸の状況（藻類等）	10	8	5	0	8	5	5	8	7	5	5	10
	湖辺の水草	10	10	0	0	8	8	10	3	10	10	10	7
	湖辺のごみ等	10	10	7	3	8	8	10	10	10	10	10	10
	水の感触	10	8	3	0	10	10	8	10	7	8	10	10
	臭気	10	10	10	5	8	10	10	10	10	10	10	10
	周辺の景観	8	8	7	2	7	10	8	10	8	8	8	8
	音	5	4	8	3	7	8	5	5	3	3	5	5
	魚介類(そこにいた場合)	10	7	2	0	8	10	7	7	8	8	10	8
	合計	90	82	52	25	82	88	83	81	83	82	87	86
	評価	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ

唐崎神社	調査時間	9:00	8:55	8:40	9:05	9:05	8:55	9:10	9:00	9:10	9:10	9:10	9:00
	天候	小雨	晴れ	くもり	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 ℃	14.2	22.0	21.2	30.0	32.7	30.0	19.0	16.8	5.0	4.1	2.5	7.0
	水温 ℃	15.0	18.8	22.6	24.5	29.6	29.0	21.5	17.5	8.0	5.8	5.5	9.9
	風向	―	南	南	東	南	北東	南	－	－	南	南西	北東
	風力 ＊	0	3	1	2	0	3	1	0	0	1	4	3
	波 ＊	3	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	3
	におい	無	魚腐敗臭	無	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	腐敗臭	微臭	無	無	無	無
	色	黄黒	黒褐	灰黒緑		黒緑	黒褐	灰黒	褐	緑黒	黒緑	茶黒	黒緑
	水草有無	無	無	多	多	多（ﾏﾂﾓ、ｺｶﾅｶﾞﾓ、ｻｻﾊﾞﾓ、ｵｵﾌｻﾓ等）	多	多（枯れ草）	多（枯れ草）	少（枯れ草）	少（枯れ草）	少（枯れ草）	少（枯れ草）
	藻類有無	少	少	やや多	多	やや多	多	やや多	やや多	やや多	やや多	やや多	やや多
	浮遊物有無	無	無	無	無	水草	水草、ゴミ	水草	アワ、ﾎﾃｲｱｵｲ	無	無	無	無
	透視度 cm	>100	>100	>90	50	90	15	67	>100	>100	>100	>90	73.5
	水鳥	―	―	-	―	―	小型のシギ？	―	―	カモ類	―	オオバン、キンクロハジロ等	オオバン等
	COD ppm（パック）			4	8	6	6	4	4	2	2	3	4
	周辺の状況	水はきれいで透視度は100cm以上ありました。湖辺には空き缶や食べ物のゴミが多数ありました。オオユスリカが発生していました。釣り船が多く見られました。	水は少し濁っていましたが透視度は100cm以上ありました。湖底の石が黒褐色なのでかも黒っぽく見えました。相変わらず湖辺にはゴミが多数あり、釣った魚が腐敗し、悪臭がしていました。釣り船やヨットが多数見られました。	やや濁った感じでしたが透視度は90cm以上ありました。岸に水草が集積し、沖合い150mぐらいまで水面に水草が頭を出していました。石には灰色の付着藻がついていました。釣り船が多数見られました。パックテストでのCODは4ppmでした。	流れた水草が漂着していました。パックテストでのCODは8ppm以上でした。	アオコが発生していました。水草が岸に打ちあがり、腐敗臭がしていました。岸に空き缶やダンボールなどのゴミが多く見られました。透視度は90cm、パックテストのCODは6でした。	入り江内には、水草が岸まで打ち寄せ腐敗、悪臭を放っていました。水草にはゴミが多く混ざっていました。パックテストのCODは6以上でした。ボートの音が大きく聞こえました。小形ユスリカが多く見られました。	浅いためか、少し濁っていましたが透明感がありました。透視度は67cmでした。湖底が黒いので水が黒っぽく見えました。入り江には水草の腐敗物がたまったままで、岸には枯れ草が打ちあがっていました。パックテストのCODは4ppmでした。小形ユスリカが見られました。	水は透明感があり、透視度は100cm以上ありました。湖底の石に黒い藻が付着し、水が黒っぽく見えました。岸近くにアワが見られ、入り江には枯れた水草があり、ﾎﾃｲｱｵｲが浮いていました。岸にはゴミが散らばっていました。パックテストのCODは4ppmでした。船の音が聞こえました。	水は透明感があり視度は100cm以上ありました。湖底の石に茶と緑の藻が付着していました。また、水面から出た石には白いものが付着していました。岸にはゴミが散らばっていました。パックテストのCODは2ppmでした。鳥の鳴き声が聞こえました。	水は透明感があり、透視度は100cm以上ありました。湖底の石に黒い藻が付着し、水が黒っぽく見えました。岸近くの石には緑と茶色の藻が付着し、文化館同様に白っぽい筆先のような藻も見られました。入り江には枯れた水草が残り、岸にはゴミが散らばっていました。パックテストのCODは2ppmでした。	到着した時は、透視度は90cm以上ありました。急に波だって切れた水草が浮遊して濁りだしました。湖底の石で水が黒っぽく見えました。岸には水草の腐敗したヘドロが打ちあがり、周辺にはごみが散らばって汚れていました。パックテストのCODは3ppmでした。	波があって少し濁っていて透視度は73.5cmでした。湖底が黒く水も黒っぽく見えましたが、浅瀬は緑がかっていました。湖辺のごみは清掃されていました。岸にはオオバンなどが20羽ほど見られました。パックテストのCODは4ppmでした。
	感覚調査	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値
	水の濁り	10	10	5	5	5	0	5	10	10	10	7	8
	湖辺の水の色	8	8	5	5	2	0	5	8	10	8	8	7
	湖岸の状況（藻類等）	10	10	5	2	2	0	3	5	7	5	5	8
	湖辺の水草	10	10	0	2	0	0	0	2	8	3	3	5
	湖辺のごみ等	7	8	0	2	2	0	2	3	7	7	5	7
	水の感触	10	5	0	0	2	0	2	2	8	5	5	5
	臭気	10	4	10	3	3	0	7	5	10	10	10	10
	周辺の景観	7	8	5	3	3	5	7	5	8	8	7	7
	音	7	7	5	5	10	5	5	3	8	10	10	8
	魚介類(そこにいた場合)	10	5	0	0	0	0	2	0	7	3	3	5
	合計	88	75	35	27	28	10	37	43	83	70	63	70
	評価	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ

浮御堂	調査時間	9:25	9:30	9:40	9:35	9:50	9:30	9:40	9:30	9:45	15:40	15:40	9:35
	天候	小雨	晴れ	くもり	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	くもり	晴れ	晴れ
	気温 ℃	15.0	20.4	20.8	26.5	30.0	28.0	19.0	16.0	4.5	4.7	6.0	8.0
	水温 ℃	13.9	18.1	23.0	25.0	30.4	27.7	21.5	17.6	8.2	7.5	7.1	9.2
	風向	―	南	南	東	南	東	南	－	南西	北東	西	北西
	風力 ＊	0	4	1	1	2	3	1	0	4	2	1	3
	波 ＊	2	3	1	1	2	2	1	1	2	2	1	3
	におい	無	無	無	無	無	無	腐敗臭	無	無	無	無	無
	色	灰黒	灰黒	灰黒茶		黒緑	黄灰黒	黄黒緑	黄黒	茶	茶黒	黄黒	黒茶
	水草有無	無	無	無（沖合いに少し）	無（陸揚げ）	やや多	多（ｺｳｶﾞｲﾓ、ﾏﾂﾓ、ﾎｻﾞｷﾉｺｻﾓ、ｵｵｻｻｴﾋﾞﾓ）	多	やや多	やや多	無	無	無
	藻類有無	やや多	少	やや多	やや多	多	やや多	やや多	やや多	やや多	やや多	やや多	少
	浮遊物有無	無	アワ	無	無	水草	水草、細かなもの	水草、ゴミ	水草	無	無	無	無
	透視度 cm	77	60	>90	>100	>90	>100	72	69	33	>100	>90	35
	水鳥	カモ類	―	オオヨシキリ	―	-	-	-	ユリカモメ	ﾋﾄﾞﾘｶﾞﾓ、オオﾊﾞﾝ、ﾎｼﾊｼﾞﾛ、オナｶﾞｶﾞﾓ、ﾏｶﾞﾓ	ﾋﾄﾞﾘｶﾞﾓ、ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ等	オナｶﾞｶﾞﾓ、ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ、オオﾊﾞﾝ等	ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ、オオﾊﾞﾝ、ﾋﾄﾞﾘｶﾞﾓ、ﾏｶﾞﾓ等
	COD ppm（パック）			3	8	6	2	2	2	2	3	2	4
	周辺の状況	少し濁っていて透視度は77cmでしたが湖底の石がかすかに見えました。水鳥がまだ見られました。釣り船が多く見られました。	風が強く波が高く岸はアワ立っていました。濁っていて透視度は60cmでした。	やや濁っているが透視度は90cm以上あり、浅いので底まで見えました。釣り船が多く見られました。パックテストでのCODは3ppmでした。	水草が陸揚げしてありました。パックテストでのCODは8ppm以上でした。	水草が多くあり、緑の藻が絡んでいました。水は透明感がありましたが、湖底の石に緑の藻が付着し汚れた感じがしました。パックテストのCODは6ppmでした。	水は、湖底が見えるくらいで透視度は100cm以上ありました。水草や細かな浮遊物があり汚れた感じがしました。あちこちから船のエンジン音が聞こえました。パックテストのCODは2ppmでした。	水は少し濁っていて透視度は72cmでした。水草に藻が絡んで一面に浮いていました。プラスチックゴミも混ざっていました。パックテストのCODは2ppmでした。小形ユスリカが見られました。	水は少し濁っており、透視度は69cmでした。湖底の石に黒っぽい付着藻が付着水が黒っぽく見えました。切れたコウガイモが多く浮いていました。パックテストのCODは2ppmでした。船の音が聞こえました。	風が強く波があって、水に浮遊物が漂い濁っていました。透視度は33cmでした。パックテストのCODは2ppmでした。波の音が聞こえました。	水は少し濁った感じでしたが透視度は100cm以上ありました。湖底の石が付着藻で黒っぽいため水が黒っぽく見え、汚れた感じがしました。パックテストのCODは3ppmでした。少し風があって波の音が聞こえました。	水は、少し濁っていましたが透視度は90cm以上ありました。湖底の石に黒茶色の付着藻が付き、水が黒っぽく見え汚れた感じがしました。パックテストのCODは2ppmでした。あまり風もなくおだやかで、水鳥が多くみられました。	風が強く波があり、水は濁っていて透視度は35cmでした。パックテストのCODは4ppmでした。周辺の評価には水鳥が100羽以上みられました。
	感覚調査	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値
	水の濁り	5	6	7	10	10	5	5	7	0	8	8	0
	湖辺の水の色	5	6	8	8	10	5	5	8	2	8	8	0
	湖岸の状況（藻類等）	7	10	7	7	3	5	2	7	7	5	7	10
	湖辺の水草	10	8	10	5	3	0	0	2	10	10	10	8
	湖辺のごみ等	7	10	10	8	10	8	3	8	10	10	10	10
	水の感触	5	7	5	7	5	3	0	3	0	7	8	3
	臭気	10	10	10	8	10	8	5	7	10	10	10	10
	周辺の景観	8	8	8	8	8	5	5	7	8	10	10	8
	音	7	7	5	7	5	8	8	3	7	8	8	7
	魚介類(そこにいた場合)	3	7	5	5	5	5	0	3	0	5	8	2
	合計	67	78	75	73	70	50	33	55	53	82	87	60
	評価	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ

赤野井湾	調査時間	10:00	10:00	10:33	10:10	10:20	10:15	10:10	10:00	10:15	10:20	10:10	10:05
	天候	小雨	晴れ	くもり	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	くもり	晴れ	晴れ
	気温 ℃	15.0	22.7	21.3	30.5	29.0	28.5	21.3	15.5	4.7	3.1	1.5	8.9
	水温 ℃	15.4	20.0	23.8	27.6	30.3	28.5	21.3	17.6	6.5	5.6	4.7	10.6
	風向	北	南西	北	北	南	南	西	北	西	北東	北西	北
	風力 ＊	1	3	2	2	2	2	2	1	5	3	2	3
	波 ＊	3	3	1	2	2	1	1	1	2	2	2	3
	におい	無	無	無	無	無	無	無	微臭	無	無	無	無
	色	灰黒茶	灰茶	茶黒		黒緑	灰黒茶	灰黒	茶	茶	茶	白茶	茶
	水草有無	無	無	無	やや多	やや多（ｺｶﾅﾀﾞﾓ、ｵｵｶﾅﾀﾞﾓ、ﾏﾂﾓ、ｾﾝﾆﾝﾓ、ｺｳｶﾞｲﾓ、ﾋｼ）	ホテイアオイ等	ﾎﾃｲｱｵｲ、ｺｳｶﾞｲﾓ等多	ﾎﾃｲｱｵｲ、ｺｳｶﾞｲﾓ、ｳｷｸｻ等	－	ﾎﾃｲｱｵｲ等（打ち上げ）	コカナダモ等少	コカナダモ等少
	藻類有無	少	やや多	やや多	やや多	多	多	やや多	やや多	無	無	少	少
	浮遊物有無	無	無	アワ	無	水草	水草	水草、ゴミ	水草	無（打ち上げ）	無	アワ	アワ
	透視度 cm	41	22	85	55	>90	95	77.5	18	20	18	14	22
	水鳥	カモ類	－	―	―	－	－	－	－	－	－	キンクロハジロ、オオバン	－
	COD ppm （パック）			6	6	4	3	3	8	2	2	4	6
	周辺の状況	水は濁っていて透視度は41cmでした。水鳥が多く見られました。	水は茶色く濁り、透視度は22cmでした。風があって波の音が聞こえました。水生植物園の風車が回っていました。	濁っていましたが透視度は85cmでした。アワや水草の切れ端が浮いていました。ハスが葉を出しかけました。水上スキーをしていました。パックテストでのCODは6ppmでした。	パックテストでのCODは6ppmでした。	透明感があり、湖底まで見えましたが、緑色の藻が生えていて、水が黒緑色に見えました。ヒシや水草が浮いていました。パックテストのCODは4ppmでした。	少し濁っていて透視度は95cmでした。護岸の水面下の石に黒っぽい藻がポコポコと付いていました。ホテイアオイが所々に浮いていました。パックテストのCODは3ppmでした。	少し濁っていて透視度は77.5cmでした。水草やﾎﾃｲｱｵｲが岸近くに浮いており、ゴミも混ざっていました。パックテストのCODは3ppmでした。	茶色く濁っていて透視度は18cmでした。ﾎﾃｲｱｵｲ、ｺｳｶﾞｲなどが岸近くに多く浮いていました。ハスの刈り取りが行われていました。パックテストによるCODは8ppmでした。刈り取り船の音が聞こえました。	風が強くて波が高く、茶色く濁っていて透視度は20cmでした。また、アワ立っていました。ホテイアオイなどの水草が打上げられていました。パックテストによるCODは2ppmでした。波の音が聞こえました。	茶色く濁っていて透視度は18cmでした。岸に水草の残骸が打ちあがっていました。パックテストによるCODは2ppmでした。車の音が聞こえました。	薄茶色に濁っていて透視度は14cmでした。波が岸に打ち上げ、護岸の石はきれいでしたが、水草の残骸が打ちあがっていました。岸近くにはアワが見られました。パックテストによるCODは4ppmでした。波の音が聞こえました。	風が強く波があり、茶色く濁っていて透視度は22cmでした。アワが浮いていました。水草の残骸（ﾊｽ、ｺｶﾅﾀﾞﾓ、ﾎﾃｲｱｵｲ、ｼﾞｭの根）や竹竿等が打ちあがっていました。パックテストによるCODは6ppmでした。波の音が聞こえました。水鳥は見られませんでした。
	感覚調査	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値
	水の濁り	0	0	2	8	10	5	5	0	0	2	0	0
	湖辺の水の色	3	1	3	8	8	3	5	2	2	3	0	2
	湖岸の状況（藻類等）	7	8	5	8	5	0	5	5	8	8	10	8
	湖辺の水草	7	10	7	8	7	5	0	0	5	7	5	2
	湖辺のごみ等	8	8	10	8	10	8	3	7	8	7	10	7
	水の感触	2	3	3	8	8	3	0	0	0	2	0	0
	臭気	10	10	10	8	10	10	10	5	10	10	10	10
	周辺の景観	8	9	8	10	10	5	5	3	8	8	10	8
	音	3	6	3	7	7	5	3	0	8	3	10	5
	魚介類(そこにいた場合)	2	1	3	3	5	3	0	0	0	2	0	0
	合計	50	55	55	78	80	45	37	22	50	52	55	42
	評価	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ

草津北山田	調査時間	10:15	11:10	10:20	10:30	10:45	10:40	10:35	10:20	10:35	10:35	10:30	10:20
	天候	小雨	晴れ	くもり	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	くもり	晴れ	晴れ
	気温 ℃	16.0	22.0	23.0	27.5	29.0	28.5	21.0	18.0	5.0	4.0	6.9	9.4
	水温 ℃	14.6	20.2	22.5	27.1	29.6	28.0	21.4	18.0	7.6	5.5	5.8	10.0
	風向	北北西	南西	北西	北	西	東	北西	南西	南南西	北東	西	北
	風力 ＊	2	2	2	2	3	3	2	1	4	3	1	3
	波 ＊	3	3	3	1	3	2	1	1	2	3	3	2
	におい	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	色	黒緑	黒茶	灰黒		黒緑	灰黒黄	黒緑	黄黒緑	茶緑	茶	黒緑	黒茶
	水草有無	無	無	無	やや多	有（ｺｶﾅﾀﾞﾓ、ｺｳｶﾞｲﾓ、ﾏﾂﾓ）	無	少し	少し	無	無	少	無
	藻類有無	やや多	やや多	やや多	やや多	多	やや多	やや多	やや多	やや多	少	少	少
	浮遊物有無	無	無	アワ、細かな水草	無	白いもの	無	水草	無	無	無	アワ	アワ
	透視度 cm	75	64	86	60	>90	>100	>100	>100	35	32	60	43
	水鳥	―	―	オオヨシキリ	―	―	―	カモ	キンクロハジロ、ホシハジロ、カワウ等	キンクロハジロ、ヒドリガモ、オオバン、オオヨシガモ	キンクロハジロ、カルガモ、カイツブリ、コリカモメ等	キンクロハジロ、オオバン等	－
	COD ppm（パック）			3	6	2			5	4	2	2	4
	周辺の状況	護岸の石に緑の藻が付着し、水が緑に色づいて見えました。透視度は75cmでした。ｵｵｶﾞｶﾞﾓが多く陸に上がっていました。	水は少し濁っていて透視度は64cmでした。石の表面には黒茶の付着物が付いていました。バーベキューの人々で賑わっていました。	少し濁っていて透視度は86cmでした。茶黒の付着層が付いて水が黒っぽく見えました。釣り船が多く似られました。パックテストでのCODは3ppmでした。	パックテストでのCODは6ppmでした。	水は透明感がありきれいでした。表面に白いものが浮いていました。パックテストのCODは2ppmでした。	少し濁っているが透視度は100cm以上あり、深い部分の石が見えました。水面下の石に黒茶の藻が付いていて水も汚れて見えました。空気が澄んで対岸の建物がよく見えました。	透明感があってきれいでしたが護岸の石に茶や緑の付着層が付き汚れた感じがしました。岸近くに水草が少し浮いていました。	透視度は100cm以上で、透明感はあり|したが少し濁っていました。岸の石には緑の付着藻がやや多く着いていました。パックテストのCODは5ppmでした。湖岸道路の車の音が聞こえました。	風が強く波が高くて水は濁り、透視度は35cmでした。アワ立ちが見られました。波の音が聞こえました。水鳥が多く見られ、陸に上がって餌をついばんでいました。パックテストによるCODは4ppmでした。	風が強く波が高くて濁っていて透視度は32cmでした。岸の石は洗われてきれいでした。パックテストのCODは2ppmでした。波の音が聞こえました。	風が強く波があり、水は少し濁っていて透視度は60cmでした。岸近くにアワ立ちが見られました。護岸の石には黒茶や緑の藻が付着し、汚れた感じがしました。パックテストのCODは2ppmでした。波の音が聞こえました。	風が強くさざ波があり、水は濁っていて透視度は43cmでした。護岸の石は洗われたのか付着物が少なくきれいになっていました。パックテストのCODは4ppmでした。水鳥は見られませんでした。波の音が聞こえました。
	感覚調査	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値	参加者の平均値
	水の濁り	5	4	5	7	7	8	10	8	0	3	3	3
	湖辺の水の色	5	5	7	5	5	5	7	8	3	7	5	5
	湖岸の状況（藻類等）	5	6	5	5	5	3	5	7	7	8	5	8
	湖辺の水草	10	10	10	5	7	10	5	7	8	10	10	7
	湖辺のごみ等	10	10	10	8	8	10	10	10	10	10	10	10
	水の感触	7	4	3	7	5	5	5	7	0	3	0	3
	臭気	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	周辺の景観	8	9	8	10	8	10	8	8	8	8	10	8
	音	3	5	7	8	8	5	3	3	8	8	10	7
	魚介類(そこにいた場合)	5	3	3	3	5	5	5	5	0	2	0	5
	合計	68	65	68	68	68	70	68	73	55	69	63	67
	評価	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ